

QUYẾT ĐỊNH

Về công bố tình huống khẩn cấp đối với công trình: Khắc phục sạt lở, hư hỏng đường Sa Thầy - YaLy - Thôn Tam An (xã Sa Sơn) - Ya Mô Làng Rẽ (Tỉnh lộ 674 mới), huyện Sa Thầy do ảnh hưởng của cơn bão số 1 năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 223/TTr-SNN ngày 03 tháng 11 năm 2023 và của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 99/TTr-SGTVT ngày 13 tháng 10 năm 2023 về việc kiến nghị tình huống khẩn cấp, khắc phục khẩn cấp công trình đường Sa Thầy - YaLy - Thôn Tam An (xã Sa Sơn) - Ya Mô Làng Rẽ (Tỉnh lộ 674 mới), huyện Sa Thầy do ảnh hưởng của cơn bão số 1 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với công trình khắc phục sạt lở, hư hỏng đường Sa Thầy - YaLy - Thôn Tam An (xã Sa Sơn) - Ya

Mô- Làng Rẽ (Tỉnh lộ 674 mới), huyện Sa Thầy do ảnh hưởng của cơn bão số 1 năm 2023, với các nội dung như sau:

1. Diễn biến và phạm vi ảnh hưởng:

Trên địa bàn huyện Sa Thầy do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục nhiều ngày trong tháng 6 và tháng 7 năm 2023 đã gây sạt lở, hư hỏng các công trình trên tuyến đường Sa Thầy - YaLy - Thôn Tam An (xã Sa Sơn) - Ya Mô - Làng Rẽ, Mô Rai (Tỉnh lộ 674 mới), làm mất an toàn giao thông.

2. Công trình ảnh hưởng và mức độ hư hỏng, thiệt hại:

Do ảnh hưởng của mưa lũ đã gây sạt lở, hư hỏng các công trình trên tuyến đường Sa Thầy - YaLy - Thôn Tam An (xã Sa Sơn) - Ya Mô - Làng Rẽ, Mô Rai (Tỉnh lộ 674 mới) làm mất an toàn giao thông, cụ thể: Cống Km1+839: Xói hư chân khay, sân cống; rãnh dọc bị xói và hư hỏng 13 vị trí; sạt ta luy dương, đất tràn mặt đường, lề đường xói sâu 23 vị trí; sạt ta luy âm 02 vị trí; cầu Km4+206: Sạt lở tường chắn, xói hỏng hàm ếch tứ nón thượng lưu bên phải. Đoạn taluy gia cố bên phải cách mỏ M1 về đầu tuyến 40m bị hư hỏng với chiều dài L=16,12m.

3. Biện pháp khẩn cấp cần áp dụng để khắc phục hậu quả:

Gia cố thượng lưu cống Km1+839 bằng rọ đá kích thước (2x1x0,5)m, hạ lưu phá bỏ và làm lại phần chân khay và 1 phần sân cống bị hư hỏng; lấp đất lại rãnh bị xói, gia cố lại rãnh dọc; hốt đất sạt trượt taluy dương, đắp đất lại lề đất bị xói sâu và gia cố lại; gia cố ta luy âm bằng rọ đá; cầu Km4+206: Đào mương khơi dòng phía thượng lưu với chiều dài L=151m, B=40m. Đào bỏ phần đất sụt tứ nón và bê tông tường chắn, gia cố ta luy cũ bị hư hỏng. Làm chân khay tứ nón lại bằng bê tông M200, đá 1x2cm, móng tường chắn đóng cọc ray P43, chân bên ngoài tường chắn xếp rọ đá kích thước (2x1x0,5)m để gia cố. Đổ bê tông M200, đá 1x2cm gia cố lại tứ nón có tăng cường 1 lưới thép B40. Xếp 2 hàng rọ đá phía thượng lưu cách mỏ lần lượt 70m và 110m để điều chỉnh hướng nước chảy không ảnh hưởng đến mỏ cầu. Đào đất, làm chân khay M200, đá 1x2cm với kích thước (2x1)m, mái taluy gia cố khung sườn và tấm lát bê tông kích thước (40x40x5)cm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giao thông vận tải

- Khẩn trương lập thủ tục đầu tư xây dựng dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở, hư hỏng đường Sa Thầy - YaLy - Thôn Tam An (xã Sa Sơn) - Ya Mô - Làng Rẽ, Mô Rai (Tỉnh lộ 674 mới), huyện Sa Thầy theo quy định tại điểm b Điều 12 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định pháp luật liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai do đơn vị lập.

- Căn cứ diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục sự cố, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 12 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Sở Giao thông vận tải hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định trong quá trình thực hiện dự án; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí khắc phục sạt lở, hư hỏng đường Sa Thầy - YaLy - Thôn Tam An (xã Sa Sơn) - Ya Mô - Làng Rẽ, Mô Rai (Tỉnh lộ 674 mới), huyện Sa Thầy từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2023 và các nguồn vốn hợp pháp khác theo đúng quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và đề xuất tình huống khẩn cấp thiên tai đối với công trình trên; đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP thường trực Ban Chỉ huy PCTT,TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh;
- Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, HTKT, NNTN_{NVH}.

CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn